FIG. 2

PRIOR ART

0062744.1.13900




FIG. 3

86





FIG. 4
PRIOR ART

FIG. 5




FIG. 6

006277" TTF 2260




FIG. 7





FIG. 8

09727111.112900

FIG. 9

006377-2260

EL575423151US

CISCO-2916




FIG. 10A

006211" TTF2260






FIG. 10B



006211 11 22 2000




FIG. 12A





FIG. 12B

FIG. 13

006211 11 22 60





FIG. 14A


0062FF"FF2260

EL575423151US

CISCO-2916

FIG. 14 B



FIG. 15

006211 1112260




FIG. 16

006211"FF2260

EL575423151US

Cisco-2916






Fig. 17

0062FF FF2260






0062772260

EL575423151US

CISCO-2916

FIG. 19B



0052FF" TTT 22/60

EL575423151US

(CISCO-2416)




FIG. 20







Fig. 21





EL575423151US

FIG.23

006211-11900

Voltages on capacitors






FIG. 24

FIG. 26

FIG. 25